


DRZWI STAŁE ROZSUWANE.



2100

2400

2060

2380

SCIANKI SEGMENTOWE,
DWUSKRZYDŁOWE

18.

18.

KB1 - 32. 9. (9)

Z ZASTOSOWANIEM W GÓRNEJ
CZĘŚCI SIATKI CIĄGNIONEJ W
MIEJSCE BLACHY.

SCHEMAT 1:100		
	210	150
MIEJSCE MONTAŻU.	S1.	S2.
HALA WARSZTATÓW CZĘŚĆ A.	54.	26.
HALA WARSZTATÓW CZĘŚĆ B.	23.	37.
ODDZIAŁ SIECI ELEK- TRYCZ. 50-50A.	1.	1.
ODDZIAŁ URZĄDZEŃ ELEKTR. 51-51A.	1.	1.
RAZEM ILOŚĆ SZTUK.	79.	65.

Nie
Nie

WYKAZ SEGMENTÓW ŚCIANEK DZIAŁOWYCH,

SEGMENTY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH : S-1, S-2,

SCIANKI DZIAŁOWE WARSZTATÓW WYKONANE SĄ Z SEGMENTÓW O ROZMIĘTOŚCI
209,0 - i 149,0 CM. POSZCZEGÓLNE SEGMENTY KĄCZY SIĘ ZE SOBĄ
ŚRUBAMI I PRZYKRĘCA DO KOTWÓW OSADZONYCH W PODŁOŻU.
SZRZEBEŁY SEGMENTÓW WYKONANE SĄ Z WZSTAKÓWNIKÓW STAŁOWYCH W KONSTRUKCJI
SPAWANEJ. WYPEŁNIENIE STANOWI: W GÓRNEJ CZĘŚCI SIATKA CIĄGNIONA DOCIŚNIĘ-
TA WOKÓŁ RAMY PŁASKOWNIEM NA PITY ϕ 5 MM. W ODSZTĘPACH CO 15 CM.
W DOLNEJ CZĘŚCI WYPEŁNIENIE ŚCIANKI STANOWI WEŁNA MINERALNA W OS-
ZONIE SIATKI STAŁOWEJ PERFOROWANEJ PRZYSPAWANEJ DO RAMY.
PO WYKONANIU KONSTRUKCJI ŚCIANEK NALEŻY DOMINIOWAĆ I POKRYĆ FARBA METALICZNA,
FARMA ALUMINIOWA,
KOLOR NA RYS POLANO W M/M!

Stojny



